

OXIDANT

Přípravek k odstranění skvrn od vlhkosti, zažloutnutí, tříslovin a dalších odolných skvrn.

OXIDANT je odstraňovač skvrn na vodní bázi, který definitivně vyřeší specifické typy skvrn na různých typech materiálů.

Díky speciálnímu, jedinečnému složení je to definitivní a účinné řešení :

- Odstraňte **žloutnutí a žluté skvrny způsobené vztlínající vlhkostí** nebo pronikáním vody do povrchů;
- Odstraňte **vlhké skvrny** z materiálů nebo **tmavé stopy** způsobené nasáknutím vody na přírodním kameni.
- Odstraňte **odolné skvrny**, jako je nikotin a tanin.
- Odstraňte **obzvláště odolné** barevné skvrny, které se nepodařilo zcela odstranit pomocí *gelu No Mac Gel*.
- Dokončete **fázi odstraňování rzi** z mramoru a materiálů na bázi vápna a odstraňte fialové zbytky po extrakci přípravkem *Mar Gel Plus*.

OXIDANT je přípravek, který lze použít na všechny povrchy - i na ty nejchoulostivější, jako leštěné mramory a povrchy citlivé na kyseliny - aniž by se změnil jejich původní vzhled. Po nanesení na skvrnu, kterou je třeba odstranit, působí **OXIDANT** samostatně, aniž by potřeboval další přípravky. až do úplného odstranění skvrny.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- ✓ Výrobek na **vodní bázi**
- ✓ Vynikající schopnost **odstraňovat skvrny**
- ✓ **Rychlá a snadná** aplikace
- ✓ **Neničí** ošetřené povrchy
- ✓ **Všestranný a jedinečný**
- ✓ Vhodné pro **velmi komplikované skvrny**

POUŽITÍ

Tento výrobek **lze použít** na vnitřní i venkovní povrchy.

Vhodné **pro použití** na: Břidlice, pískovec, čedič - lávový kámen, roztavený čedič, cement, beton, krakelovaná keramika, glazovaná keramika, klinker, cotto, žula, slinutá porcelánová keramika, Leštěná porcelánová kamenina, Cementová malta, Vápenec, Mramor, Obnažené cihly, Rekonstituovaný kámen (eko kámen), Porfyr, Quarzit, Terakota, Travertin, Tuf

POKRYTÍ

N.A.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Štětce, špachtle, přímá aplikace na skvrny



KROKY APLIKACE

Příprava a čištění povrchu

1. Pečlivě očistěte povrch a odstraňte veškerý prach nebo nečistoty.
2. Nikdy nepoužívejte OXIDANT na mokré povrchy; ujistěte se, že ošetřovaný povrch je suchý nebo nanejvýš jen mírně vlhký.
3. Nepoužívejte OXIDANT na příliš zahřáté povrchy. Doporučujeme aplikovat přípravek v nejchladnějším období dne.
4. případně, že se na ošetřovaném povrchu nachází předchozí povrchová vrstva vosku, odstraňte ji pomocí *dvojitého odstraňování*.

Aplikace


OXIDANT při použití vyvíjí aktivní kyslík, a proto se musí používat pouze samostatně. NIKDY jej nemíchejte s jinými chemikáliemi, s výjimkou zahušťovacího prášku Faber Poulitice.

5. Přípravek je určen k použití bez ředění. Nalijte přípravek přímo na ošetřovaný povrch. Použijte štětec, špachtli nebo, pokud je to jednodušší, nalijte přípravek přímo na povrch a zcela jej pokryjte silnou vrstvou přípravku.
6. Nechte přípravek na povrchu působit, dokud se skvrna zcela nevytratí. Na potřebná doba závisí na typu skvrny, její hloubce, tvrdohlavosti a době, po kterou skvrna existuje.

Ačkoli všechny případy mají různé charakteristiky, které mohou vyžadovat specifické a odlišné časové rámce, obecně lze dobu potřebnou k extrakci skvrny shrnout následovně:

- k odstranění **žloutnutí a žlutých skvrn způsobených vztlínající vlhkostí** nebo pronikáním vody do povrchů: 8 až 24 hodin.
- u **vlhkých skvrn** nebo **tmavých skvrn** způsobených nasáknutím vodou 8 až 24 hodin.
- pro **odolné skvrny**, jako je nikotin a tanin, například: 2 až 8 hodin.
- k odstranění **obzvláště odolných** barevných skvrn, které nebyly zcela odstraněny použitím *gelu No Mac*: od 1 do 6 hodin.
- pro dokončení **fáze odstraňování rzi** po použití *Mar Gel Plus* OXIDANT musí být ponechán po dvojnásobnou dobu než *Mar Gel Plus*.

Při odstraňování skvrn, které vyžaduje delší dobu, doporučujeme pokrýt vrstvu výrobku plastovou nebo nylonovou fólií. Stejně tak doporučujeme dostatečně silnou vrstvu výrobku, abyste nemuseli přidávat další v případě, že zasychal příliš rychle. Tento postup umožňuje lepší reakci výrobku se skvrnou, nikoli s okolím prostředí, což zvyšuje účinnost léčby. Při zakrývání výrobku je důležité po sejmutí fólie ponechat výrobek vystavený působení po dobu přibližně 30-60 minut předtím, než jej jeho odstranění a vyčištění povrchu.



LINEA
PROFESSIONALE





LINEA
PROFESSIONALE

7. Po uplynutí stanovené doby odstraňte přípravek a jeho zbytky, ať už jsou mokré nebo suché. K odstranění OXIDANTU je možné použít savý papír nebo utěrky v případě, že se jedná o malé plochy, nasákne a odstraní zbytky, dokud není povrch zcela čistý. Povrch mírně navlhčeným hadříkem a před posouzením skvrny počkejte, až důkladně zaschne. výsledky odstranění. V případě středně velkých nebo velkých ploch odstraňte všechny zbytky - mokré nebo suché - smetákem a savými hadry nebo vlhkým mopem, dokud nebudou všechny přebytky zcela odstraněny. Povrch otřete mírně vlhkým hadrem nebo mopem a před zhodnocením výsledků odstranění skvrn počkejte, až důkladně uschne.

Pokud výsledek není zcela uspokojivý, zopakujte postup nanášení výrobku, jak je popsáno výše, nebo rozhodněte o nutnosti povrch předem přebrousit. Pokud je skvrna smíšeného původu, může být dobré použít také jiný typ odstraňovače skvrn.

Při odstraňování složitějších a hlubších skvrn z přírodního kamene, jako jsou vlhké a žluté skvrny, může být nutné povrch přejet mechanickou leštičkou, aby se zvýšila nasákavost povrchu, a tím i průnik odstraňovače skvrn, a dosáhlo se tak účinnějších výsledků.

Hloubka leštění závisí na rozsahu pronikání skvrn. U velmi hlubokých skvrn může být nutné pracovat s nižší zrnitostí. Touto předběžnou operací dosáhnete mnohem hlubší extrakce a v mnohem kratším čase.

Před použitím odstraňovače skvrn na velkých plochách vždy doporučujeme provést první test, zda je nutné povrch předem mechanicky vyleštit. Po odstranění skvrny přejíždějte po povrchu, dokud nezíská požadovaný lesk.

Použití OXIDANTU+ FABER POULTICE

Příprava směsi: OXIDANT nalijte do kbelíku nebo vhodné nádoby a pomalu a postupně k němu přidávejte FABER POULTICE za současného míchání pomocí lžice nebo jiného vhodného nástroje. Pokračujte v přidávání FABER POULTICE, dokud nezískáte krémovou a kašovitou konzistenci. V případě, že je směs příliš tekutá, přidejte více FABER POULTICE nebo místo ní přidejte OXIDANT, pokud má směs příliš hustou konzistenci.

Použití směsi: Po dosažení vhodné konzistence směsi ji naneste přímo na požadovaný povrch. Naneste silnou a rovnoměrnou vrstvu tak, aby byla plocha zcela pokryta. V případě dlouhého a obtížného odstraňování skvrn lze pro zvýšení účinku odstraňovače směs až do odstranění překrýt plastovou fólií. Pokud se rozhodnete směs zakrýt, po dokončení extrakce ji nezapomeňte odkrýt a nechat zaschnout, než zbytky na povrchu. U malých ploch lze okraje plastové fólie zafixovat skotskou nebo lepicí páskou. Pokud to není možné, stačí směs zakrýt fólií bez upevnění okrajů. Lepicí pásku neaplikujte na plochu pokrytou přípravkem, ale nalepte ji na okraje plastové fólie.





LINEA
PROFESSIONALE

Otevření pro provoz na podlaze

8. Po opláchnutí povrchu vodou počkejte, až podlaha zcela vyschne, a teprve poté ji otevřete pro pěší provoz.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

- Pro běžné čištění povrchu ošetřeného přípravkem OXIDANT doporučujeme: NEUGEL nebo ALGAFLOOR
- Pro mimořádné čištění povrchu ošetřeného přípravkem OXIDANT doporučujeme: FABER 30 nebo DETERFUG, podle typu čištěného povrchu.
- Po odstranění skvrn pomocí přípravku OXIDANT doporučujeme použít impregnaci *proti vlhkosti a/nebo skvrnám*, kterou je třeba zvolit podle vlastností a zamýšleného použití povrchu.

POKYNY A SMĚRNICE

OXIDANT při použití vyvíjí aktivní kyslík, a proto se musí používat pouze samostatně. NIKDY jej nemíchejte s jinými chemikáliemi.

- Nikdy neaplikujte výrobek na mokré nebo příliš vlhké povrchy.
- Výrobek neaplikujte na příliš zahřáté povrchy.
- Přípravek neaplikujte, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí deště nebo mrazu nebo v přítomnosti mlhy.
- Při nanášení výrobku na dotčený povrch nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření.
- Přípravek aplikujte na povrchy při teplotách od +5 do +40 °C.
- Při použití na nedávno položených nebo spárovaných plochách počkejte, až spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Pro dosažení vizuálně příjemného a rovnoměrného výsledku, především v případě savých povrchů, doporučujeme aplikovat odstraňovač skvrn na větší plochy, než jsou jednotlivé potřísněné části, například na celou dlaždici nebo místnost. O těchto plochách lze rozhodnout podle velikosti a rozšíření skvrny.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost k použití.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení omýt vodou.

BEZPEČNOST

Při aplikaci výrobku vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky a pečlivě dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu výrobku.

FYZICKÉ A TECHNICKÉ INFORMACE

Aspekt:	Kapalina
Barva	Transparent
Zápach:	Bez zápachu
Specifická hmotnost a 20 °C	N.R.
pH	6,5±0,5
Bod vzplanutí (ASTM D 56)	N.R.

FABER CHIMICA SRL - VIA G.CERESANI, 10 - LOC.CAMPO D'OLMO - 60044 - FABRIANO (AN) - ITÁLIE

Telefon: 07 | 935 | E-ma: +39 0732 22935info@faberchimica.com

Strana 4 z 5



Odstraňovače skvrn

OXIDANT - Přípravek k odstranění skvrn vlhkých, zažloutlých, tříslovin a jiných odolných skvrn.

SKLADOVÁNÍ

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném a suchém místě.

12 měsíců v původním, uzavřeném obalu, skladovaný na chladném a suchém místě.

BALENÍ

- 1 l lahve - 12 lahví v krabici

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ



H318	Způsobuje vážné poškození očí.
P261	Nevdechujte prach/dým/plyn/hmlu/výpary/stříkance.
P264	Po manipulaci s ním jej důkladně omyjte.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
P301+P312	POKUD SE PŘELOŽÍ: Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře/lékařku.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a lze snadno použít. Pokračujte v oplachování.

Verze 2.1 - 06/06/2017

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách www.fabersurfacecare.com. Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Společnost Faber Chimica Srl se proto zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s použitím těchto údajů a návrhů.

FABER CHIMICA SRL - VIA G.CERESANI, 10 - LOC.CAMPO D'OLMO - 60044 - FABRIANO (AN) - ITÁLIE

Telefon: 07 | 935 | E-m39 0732 2293info@faberchimica.com

Strana 5 z 5

Dodavatel: purewindows s.r.o.
Rohatecká 217
696 02 Ratíškovice
www.purewindows.eu



FABERSURFACECARE.COM

