



PROFESSIONAL LINE



TILE &amp; STONE CARE

Čistič

## DEC 21

**Odstraňovač vosku na bázi rozpouštědel s nízkým zápachem pro náročné čištění nečistot a organických zbytků.**

**DEC 21** je směs organických rozpouštědel a smáčedel, kterou lze použít k odstranění starých voskových úprav z povrchů. Dokáže odstranit staré syntetické a organické zbytky vosku, tmely ošetřené vodou nebo rozpouštědly, impregnační prostředky a odolné nečistoty. **DEC 21** je přípravek často používaný s alkalickým čisticím prostředkem k provedení "dvojitého odstranění vosku".

## BENEFITY

- ✓ Vynikající schopnost odstraňovat vosk
- ✓ Univerzální řešení
- ✓ Ideální pro hloubkové čištění pochůzných ploch
- ✓ Jemné na povrchu

## POUŽITÍ

Tento výrobek lze na vnitřní i venkovní povrchy.  
Vhodné pro použití na mramorovocementový aglomerát, mramorovopryskyřičný aglomerát, mramorovokřemenný aglomerát, břidlici, pískovec, čedič, lávový kámen, roztavený čedič, beton, krakelovanou keramiku, glazovanou keramiku, slínek, cotto, žulu, leštěné porcelánové dlaždice, přírodní porcelánové dlaždice, strukturované porcelánové dlaždice, Vápenec, mramor, rekonstituovaný, porfyr, kvarcit, terakota, travertin, tuf.

## POKRYTÍ

10/20 m<sup>2</sup>/lAPLIKACE  
VYBAVENÍ

Bílá podložka, jednokotoučový stroj, čistič tvrdých podlah

## KROKY APLIKACE

**Příprava povrchu**

- Před zahájením čištění je vhodné odstranit zbytky povrchu, jako prach, nečistoty a hrubé nečistoty, pomocí koštěte nebo vysavače.
- Doporučujeme ošetřovat malé plochy povrchu. Velikost ošetřované plochy by měla být určena podle úrovně absorpce materiálu.
- Při nanášení na vysoce savé povrchy, jako je terakota, je nutné pracovat na ploše maximálně 4-5 metrů čtverečních, aby se zajistilo, že výrobek nepronikne do povrchu úplně.
- Při aplikaci na málo savé povrchy, jako je leštěný přírodní kámen nebo keramické dlaždice, může být ošetřovaná plocha větší, záleží na preferencích obsluhy.

**Aplikace**

*Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.*

- Výrobek je připraven k použití.
- Neředěný přípravek naneste na povrch a pokryjte jím celou plochu. Čištěné plochy a rovnoměrně ji rozdělit pomocí stroje s jedním kotoučem nebo velký kartáč.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### KROKY APLIKACE

- Přípravek nechte působit asi 10-15 minut, přičemž jeho rozpouštěcímu účinku napomůžete přejetím jednokotoučovým strojkem nebo velkým kartáčem ve více či méně pravidelných časových intervalech podle tvrdohlavosti špíny. Tím se zvýší rozpouštěcí účinek přípravku a dosáhnete lepších výsledků.
- Při nanášení na obzvláště savé povrchy může být při práci s výrobkem nutné nalít na povrch další množství, aby se vyrovnalo množství výrobku absorbovaného materiálem. Pro dosažení co nejlepších výsledků musí být povrch po celou dobu ošetření zcela pokryt jemnou vrstvou výrobku.
- Po uplynutí uvedené doby odstraňte zbytky. Nalijte na povrch dostatečné množství čisté vody, aby se na podlaze vytvořila emulze s roztokem; tu rovnoměrně rozdělte pomocí jednokotoučového stroje nebo kartáče a poté odstraňte přebytek. Tuto operaci nejlépe provedete pomocí vysavače na kapaliny.
- Po odstranění zbytků povrch důkladně opláchněte čistou vodou. V případě potřeby operaci opakujte podle výše uvedených kroků.

### Obnovení používání povrchu

Po opláchnutí povrchu vodou lze podlahu otevřít k použití, jakmile je suchá. Při opětovném nanášení ošetření je nutné počkat, až bude povrch zcela suchý, a to po celé ploše. Doba, po kterou je to nutné, se liší podle typu a stupně nasákavosti materiálu.

### Použití: DEC 21+ (COTTOSOLV, DECERA/P nebo FABER 30)

*Před použitím výrobku je nutné provést předběžnou zkoušku na neexponované ploše nebo nepoužitém kusu materiálu, aby se ověřila vhodnost výrobku.*

- **DEC 21** je připraven k použití. Naneste jej na povrch, pokryjte jej celý, rovnoměrně a intenzivně jej rozetřete pomocí jednokotoučového stroje nebo velkého štětce.
- Nechte přípravek **DEC 21** působit asi 10-15 minut a pomáhejte jeho rozpouštění přejetím jednokotoučovým strojkem nebo velkým kartáčem ve více či méně pravidelných časových intervalech podle obtížnosti odstranění zbytků, které je rozpustit. Tím se podpoří rozpouštěcí účinek přípravku a dosáhnete lepších výsledků.
- Při nanášení na obzvláště savé povrchy může být při práci s výrobkem nutné nalít na povrch další množství, aby se vyrovnalo množství výrobku absorbovaného materiálem. Pro dosažení co nejlepších výsledků musí být povrch po celou dobu ošetření zcela pokryt jemnou vrstvou výrobku.
- Tuto operaci lze provádět pomocí více či méně abrazivního kotouče nebo kartáče, který se volí podle typu materiálu a typu odstraňované nečistoty nebo úpravy. Pro odstraňování vosku se obvykle používají zelené kotouče.
- Po uplynutí výše uvedené doby pokračujte v aplikaci přípravků **COTTOSOLV**, **DECERA/P** nebo **FABER 30**.
- **30**. Na savé materiály, jako je beton nebo Cotto, je třeba čistič používat neředěný, zatímco na nesavé materiály, jako je porcelán a keramika, je třeba jej zředit na 50 % ve vodě.
- Roztok naneste na povrch tak, aby pokryl celou plochu již pokrytou přípravkem **DEC 21** a rovnoměrně a intenzivně jej rozprostřel pomocí jednokotoučového stroje nebo velkého kartáče.



## PROFESSIONAL LINE



### KROKY APLIKACE

- Nechte ji asi 10-15 minut, přičemž jejímu rozpouštění napomáhejte přejížděním jednokotoučovým strojem nebo velkým kartáčem ve více či méně pravidelných časových intervalech podle obtížnosti.  
odstranění zbytků, které je třeba rozpustit. Tím se zvýší rozpouštěcí účinek přípravku a dosáhnete lepších výsledků.
- Při nanášení na obzvláště savé povrchy může být při práci s výrobkem nutné nalít na povrch další množství, aby se vyrovnalo množství výrobku absorbovaného materiálem. Pro dosažení co nejlepších výsledků musí být povrch po celou dobu ošetření zcela pokryt jemnou vrstvou výrobku. Tuto operaci lze provádět pomocí více či méně abrazivního kotouče nebo kartáče, které je třeba zvolit podle typu materiálu a typu odstraňované nečistoty nebo úpravy. Pro odstraňování vosku se obvykle používají zelené kotouče.
- Po uplynutí výše uvedené doby odstraňte zbytky čištění. Nalijte na povrch dostatečné množství čisté vody, aby se na podlaze vytvořila emulze s roztokem; tu rovnoměrně rozdělte jednokotoučového stroje nebo kartáče a poté odstraňte přebytek. Tuto operaci nejlépe provedete pomocí vysavače na kapaliny, alternativně však můžete přebytečnou kapalinu absorbovat pomocí hadříků nebo savých papírových utěrek.
- Po odstranění zbytků povrch důkladně opláchněte čistou vodou.

Pokud výsledky nejsou zcela uspokojivé, opakujte operaci podle výše uvedených kroků.

### PRODUKTY PRO ÚDRŽBU

- Pro každodenní čištění povrchu doporučujeme: **NEUGEL** nebo **ALGAFLOOR** podle typu materiálu

### POKYNY A SMĚRNICE

- Nenamásejte přípravek na mokré povrchy.
- Nenamásejte výrobek na přehřátý povrch.
- Při nanášení na nedávno položené nebo spárované povrchy počkejte, až lepidlo nebo spárovací hmota zcela vytvrdne.
- Všechny povrchy v blízkosti, které nemají být ošetřeny, musí být chráněny.
- Před nanesením přípravku na celý povrch je vhodné vyzkoušet malou, neexponovanou plochu nebo nepoužitý kus, aby se ověřila jeho vhodnost pro použití.

### VYBAVENÍ ČIŠTĚNÍ

Po skončení aplikace lze použité zařízení umýt pomocí vody.

### FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÉ ÚDAJE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vzorec                        | Kapalina     |
| Barva                         | Přehledně    |
| Zápach                        | Rozpouštědlo |
| Bod vzplanutí                 | < 21°C       |
| Specifická hmotnost při 20 °C | 805± 10 g/l  |

### SKLADOVÁNÍ

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené a skladujte ji na chladném a suchém místě.

24 měsíců v originálním, uzavřeném obalu, uložený na chladném a suchém místě.

### BALENÍ

1 l lahve - 12 lahví v krabici  
5 l lahve - 4 lahve v krabici



## PROFESSIONAL LINE



## BEZPEČNOST

Při aplikaci přípravku vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky a dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu přípravku. péče.

Rev. 5.0 - 17/10/2023

Tento list nahrazuje všechny předchozí verze. Vždy se řiďte nejnovější verzí technického listu, která je k dispozici na stránkách [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Společnost Faber Chimica si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo upravovat údaje a informace obsažené v tomto technickém listu.

Informace v tomto listu vycházejí z našich bohatých zkušeností v oblasti technického a provozního výzkumu. V každém případě byste měli vždy provést předběžnou zkoušku, abyste ověřili vhodnost výrobku pro zamýšlené použití a typ materiálu, na který bude aplikován. Informace a návrhy nelze chápat jako závazek ani z nich nevyplývá naše odpovědnost, protože podmínky a způsob použití výrobku nemůžeme kontrolovat. Proto se společnost Faber Chimica Srl zříká jakékoli odpovědnosti týkající se použití těchto údajů a návrhů.

Dodavatel: purewindows s.r.o.  
Rohatecká 217  
696 02 Ratíškovice  
[www.purewindows.eu](http://www.purewindows.eu)

MADE IN ITALY

100%